



N° 234-INSF.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

PBE

Nr teller :

N° comp : SLN

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 34/2515/13

EAN
code :

Aard onderzoek :	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	271bis	276	TT	TN	IT	Voorsch. netbeheerder
Genre de contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	Prescription du
														gest. de réseau de distr.

Tijdelijk :	Kermisinstallatie :	Indienststelling :	Uitbreiding :	Vernieuwing :
Temporaire : ☐	Install. Foraine : ☐	Mise en service : ☒	Extension : ☐	Renouvellement : ☐

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Nieuwe Rooderenseweg (Woning 3), Aarschot

Eigenaar

Propriétaire :

Meyleu

Adres :

Adresse :

Installateur :

E-VDB

BTW / TVA : 0882 858 165

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

18/06/2013

Ik. / C.I. :

Inspecteur : Pakenmonte n

Onderzoek / Contrôle :

☒ Woning / maison ☐ Appart.

Spanning :	Meter / bord verbinding :	Max. beveiliging :
Tension : 230V	Liaison compteur-tableau : 2.10 mm ²	Protection max. : 2.10A

Aardelektrode :	Isolatie :	Aantal verdeelborden :
Electrode de terre : 8 Ohm	Isolément : 35 Mohm	Nombre de tableaux : 1

Differentieelschakelaars			Aantal eindstroombanen :				TestΔIn		2,5ΔIn		AREI / RGIE			
Interrupteurs différentiels			Nombre des circuits terminaux :											
In (A)	Δ In (mA)	type					OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	276
40	300	A	Algemeen Rp				☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐
40	30	A	Kringen I-N/Rp				☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐


Visueel nazicht : algemeen :	OK	NOK	directe aanraking :	OK	NOK	Indirecte aanraking :	OK	NOK
Contrôle visuel : générale :	☒	☐	contact direct :	☐	☐	Contact indirect :	☒	☐

Aansluitingen :	OK	NOK	Potentiaalvereffeningen :	OK	NOK
Raccordements :	☒	☐	Liaisons equipotentiëles :	☐	☐

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

geen



VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is ~~— niet —~~ conform met het AREI en mag ~~— niet —~~ ~~— tijdelijk —~~ in dienst gesteld worden ~~— in dienst blijven —~~.
 L'installation est ~~— n'est pas —~~ conforme au RGIE et peut ~~— ne peut pas —~~ ~~— temporairement —~~ être mise en service ~~— rester en service —~~.
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
 L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
 Het éénraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
 Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk : / /

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle ou plus tard le : / /



Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 18 / 06 / 2013
 La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de directeur,
de inspecteur:

pour le directeur,
l'inspecteur:

Pakenmonte n

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement S.P.F. ayant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.



Afgev. Erkend organisme

18.06.2009

KLANT:

L. Heylen n.v.
2950 Olen
Woning 3

Verantwoordelijke uitvoering

18.06.2009


[Signature]

Elektricitetswerken v.d.



www.E-VDB.be

0485/12 05 16



afgev. Erkend organisme

18.06.2009

KLANT:

L. Heylen n.v.
2250 Dlen
Woning 3

Verantwoordelijke uitvoering

18.06.2009

[Handwritten signature]

Elektrische werken vdb
www.e-vdb.be

0492 143 05 16