Tank- & Bodemsanering

Sun Calor bvba

Haverstraat 14
2400 MOL
Tel (014) 31.37.72
Fax (014) 32.36.15
BTW BE 0.407.163.537
RPR Turnhout
Erkend Tanktechnicus SV--00952

REINIGINGSATTEST VOOR ONDERGRONDSE MAZOUTTANK

Dossier 200701001

DATUM: 4 januari 2007

NAAM: **WASSERIJ CENTRA bvba**
Vremdesteenweg 3
2530 BOECHOUT

TANK: **6000L**

WERKEN: Op 04/01/2007 werd de tank door ons gereinigd en het restafval in de tank zal verwerkt worden door Marpobel nv, Blauwe Weg 7 te 2030 ANTWERPEN (OVAM verwerkingscodes 10353/1/KD en 10353/1/RC).
De tank werd opgevuld met zuiver wit zand onder hoge druk volgens de wettelijke reglementeringen.

RESTAFVAL 1740L

STAAT VAN DE TANK
De tank werd door ons inwendig op lekken gecontroleerd en er werden geen lekken vastgesteld.
De bodem van de tank vertoont lichte plekken van corrosie door condensatie water in de tank.

STAAT VAN DE BODEM
De omgeving rond de tank werd niet door ons onderzocht.

LIGING VAN DE TANK
De tank bevond zich ondergronds op het terrein.

Gedaan te Mol, 4 januari 2007

Peter STYNS
Zaakvoerder

SUN CALOR BVBA
Haverstraat 14
2400 Mol
Tel. 014/31 29 83
Fax 014/32 36 15