

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

WABEUSEKE

EAN: EANDIS

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: MA3060705

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 16 FORE - TAS
Kerkweg 3, 3156 AE Breda

EIGENAAR: 10511

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Meusburger Loo

Adres: Recepsijnt, 53, 1473 BG Breda

INSTALLATEUR: 10511

Adres: _____

BTW nr.: BE 0682 034 180

Datum van het onderzoek: 07/06/2013 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop weenreind Type der lokalen: woonw.

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 2x230V V Bescherming van de aansluiting T40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4x40 mm² Alg. schakelaar: type 63A/3A

Type van de aardelektrode: bus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 7 + 14; RA: 23 Ohm; RI tot 15 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: 2DE SCHEMA: DIFF. 63A/3A:
1 KR Beldsp. 2p 16Ait
2 KR Licht 2p 16Ait
4 KR stoph 2p 16Ait

Bord II: SCHAK: 63A/400V

1 KR Licht 2p 16Ait
5 KR stoph 2p 16Ait
1 KR Kookplaat 2p 32Ait (Benew.)
DIFF. 63A/3A:
1 KR Licht + stoph 2p 16Ait
6 KR stoph 2p 16Ait

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: _____

geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op:
de samengestelde van de afn. omv. ter valute:
handtekening:

NOTA: Dit bericht een herinnering op de inbreuken van
verbuys 3252748/OCB) op 03/09/2010.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 07/06/2013 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 2. De installatie is niet conform.
 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

Voor BTv:

De directeur,