



SGS Bureau Nivelles v.z.w.

Erkend organisme

Bd L. Mettwie 324 Noorderlaan 87
B-1080 Bruxelles B-2030 Antwerpen
Tel. : (02) 411.60.35 Tel. : (03) 545.48.84
Fax : (02) 411.38.70 Fax : (03) 545.48.89

Register nummer:	Zegel nummer:
ADRES INSTALLATIE: <u>Post Achille 3,</u> <u>9000 Gent</u>	
EIGENAAR: <u>CUCUK</u>	
OPDRACHTGEVER: <u>Bouggemont Lux</u>	
Adres: <u>Ramonyhoek 55, 9185 Wachtebeke</u>	
INSTALLATEUR: <u>idem</u>	
Adres:	
BTW of IK: <u>721 235 283</u>	
STROOMLEVERANCIER: <u>Electabel</u>	Teller nr: <u>111 84 834</u>
	Index: <u>22669, 0</u>

Onderzoek van een elektrische laagspanningsinstallatie

Netsysteem: TT - ~~TT~~ Installatie: Huishoudelijk (AREI art. 86) TEC EE 102 - 112 - 122
Datum van het onderzoek: 29/05/01 ~~29/05/01~~
Is er noodzaak tot zonering: ☒ Ja / ☐ Neen
Aard van het onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling (AREI art. 270) (Voorschr. strooml.)
~~AREI art. 271 - ARAB art. 262 - TR art. 231~~ (Voorschr. strooml.)
Controlebezoek vóór versterking of verandering teller (AREI art. 276) (Voorschr. strooml.)
Aard van de installatie: Bestaande - ~~Bestaande~~ - ~~Bestaande~~ - ~~Bestaande~~ - ~~Bestaande~~ - ~~Bestaande~~
Type van de - door de installatie bediende - lokalen: wooneenheid (huis, ~~wooneenheid~~..), ~~wooneenheid~~
~~wooneenheid~~
Bouwjaar: Fundering vóór ~~1/10/81~~ 1/10/81; Elektrische installatie ~~na 1/10/81 - 1/10/83~~ na 1/10/81 - 1/10/83 - ~~zonder BA4 / BA5~~
Aansluiting: Spanning: 1f 230 V; Bescherming van de aansluiting: Bestaande 16 A - Voorzien: 40 A
Voedingskabel hoofdbord: 2 x 10 mm²; Algemene schakelaar 2p 40 A, type: ADSI 300 mA
Type van de aardelektrode: ~~baren~~ baren - ~~horizontaal~~ verticaal
Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 9; $R_a =$ 21,5 Ω ; $R_{i\ tot} =$ 5 $M\Omega$

Beschrijving: ☒ Zie schema in bijlage

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
I_n (A)	I_{cc} (A)	ΔI_n (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
I_n (A)	I_{cc} (A)	ΔI_n (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

- De geïnstalleerde ADSI stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: Ja - ~~Ja~~
- De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectieve stroombanen die ze beschermen: Ja - ~~Ja~~
- Bestaat er een badkamer - wasmachine - wasruimte: Ja - ~~Ja~~

Vastgestelde inbreuken - opmerkingen - nota's:

Nota: ADSI kon niet verzegeld worden.

Ontvangen 3600 BF

PLICHTEN van de EIGENAARS, BEHEERDERS of HUURDERS : zie keerzijde.

BESLUIT: De installatie is conform. ~~De installatie is conform.~~ De schema's, ééndradig en inplanting zijn nagezien en door de drie betrokken personen ondertekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op 29 / 05 / 26 (AREI art. 271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

De installatie mag in dienst gesteld worden - ~~De installatie mag in dienst gesteld worden.~~

AGENT - bezoeker:
Nr. + naam + handtekening

NAAM - Functie / Bevoegdheid:
Agen/gezien op voormelde datum

Visum van de verdeler:

Datum:

Goedkeuring: TDIR