

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

RMA

Naam: **n.v. Taverniers & Co**
 Straat en nummer: **Vreenteststraat 81/1- 3320 Hoegaarden**
 Postcode en gemeente: **Tel. 016/764181 - Fax 016/767509**
 Tel.: **E-mail : taverniers.co@skynet.be**
 Fax: **http://taverniersbrandstoffen.be**
 E-mail: **BE 76330084247255 - BE17230002066221**
 BTW-nummer: **BE BTW BE 0433.577.528**

KLANT

Naam: **Petie Vincent**
 Straat en nummer: **Bardebrugstraat 8**
 Postcode en gemeente: **3300 Vrezen**
 Tel.: **04961223323** Fax:
 Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant:

TYPE RESERVOIR (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Niet ingedeeld Inhoud **2900** L ☐ Ingedeeld Inhoud **L**
☐ Klasse 3 (17.3.6.1a) ☐ Klasse 3 (17.3.6.1b) ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1
☐ Cilindrisch ☒ Parallellepipedisch ☐ Rond ☐ Ovaal
☐ Toegankelijk ☐ Inkuiping ☒ Niet toegankelijk ☐ groeve Datum van plaatsing: **1970 jaar**
☐ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere:

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig Ja	Nee	Controle OK	Niet OK
TOEZICHTSPUT	☐	☒		
Staat toezichtspuit			☐	☐
Dichtheid toezichtspuit			☐	☐
Vervuiling rond tank			☐	☐
Staat deksel			☐	☐
INKUIPING/	☐	☒		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolwaterstofdicht			☐	☐
LEIDINGEN				
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			☐	☒
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☐	☒
Uitmonding leidingen			☐	☒
Staat aanvoerleiding			☐	☒
Staat terugvoerleiding	☐	☐	☐	☒
Stookoliefilter	☐	☐	☐	☒
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☒
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☐

ACCESOIRES (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig Ja	Nee	Controle OK	Niet OK
Peilmeting	Peillat	☐	☒	☐
	Mechanisch	☐	☒	☐
	Pneumatisch	☐	☒	☐
	Ultrasoon	☐	☒	☐
	Andere	☐	☒	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☐	☒	☐
	Electronische sonde	☐	☒	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☒	☐
	Onderdruk	☐	☒	☐
	Overdruk	☐	☒	☐
	Peilputten	☐	☒	☐
Kathodische bescherming	Andere	☐	☒	☐
	mV	☐	☒	☐

OPMERKINGEN

Tank kan niet verwijderd worden.
Zit in kruipkelder.
Vervuiling installatie staat op aardgas.
visuele controle

TESTEN (kruis aan wat van toepassing is)

	uit-gevoerd	niet uit-gevoerd	OK	Niet OK
Water- en slibbemonstering	☐	☒	☐	☐
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☐	☒	☐
	Onderdruk	☐	☒	☐
	Overdruk	☐	☒	☐
	Andere	☐	☒	☐
Potentiaalmeting	☐	☒	☐	☐
Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport	Van toepassing	☐ Ja ☒ Neen		
Rapporten in bijlage	☐ Ja ☐ Neen			

Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

Tank Buiten dienst gezet.
Nooit gebruikt
Tank is leeg en niet
geïnstalleerd.

BESLUIT: (kruis aan wat van toepassing is)

☐ Groen De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje De tank mag nog 6 maanden gebruikt of gevuld worden
☒ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ☒ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: **Bollinne Hubert**
 Erkenningsnummer: **SV07809**

DATUM KEURING: **18 - 04 - 2015**

DE VOLGENDE CONTROLE
 MOET GEBEUREN VÓÓR **/ - /**

voor kennisname,

Vincent Petie

(handtekening erkend technicus)

(handtekening klant)