



N° 234-INSP.



ELECTRO-TEST V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

EnDn

Nr teller : 31479043

N° comp :

Verslag van onderzoek :

Rapport de contrôle :

N° *161629/4*

EAN code *59144880009441872*

Aard onderzoek : AREI	86	87	86	87	88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder / Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Plaats van het onderzoek : *Sint Katharinasstraat 17/18 Brussel*

Eigenaar / Propriétaire : *Inverplo ^{IN}* Adres / Adresse : *Steenweg op Blerasveld Heffen*

Installateur : *BIBA Buijs R* BTW / TVA : *0432746791*

Datum van het onderzoek / Date du contrôle : *17/10/2012* Ik. / C.I. : *Vander Aa*

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Appart. *004* R 1

Spanning / Tension : *230V* Meter / bord verbinding / Liaison compteur-tableau : *2x10mm²* Max. beveiliging / Protection max. : *40A*

Aardelectrode / Electrode de terre : *cup* Isolatie / Isolement : *207* Mohm Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux : *1*

Differentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen / Nombre des circuits terminaux :			Test In		L.In		AREI / RGIE		
In (A)	I In (mA)	type				OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
<i>40/2</i>	<i>30A</i>	<i>Moemeen A-1S</i>	<i>17</i>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<i>40/2</i>	<i>30A</i>	<i>Coor C-1F</i>				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Visueel nazicht / Contrôle visuel : algemeen / générale : OK NOK directe aanraking / contact direct : OK NOK Indirecte aanraking / Contact indirect : OK NOK

Aansluitingen / Raccordements : OK NOK Potentiaalvereffeningen / Liaisons equipotentiëllen : OK NOK

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso) **VISUM :** Datum/date :

Opmerkingen / Remarques : *Green*

Besluit / Conclusion

De installatie is conform met het AREI en instg. niet conform met het AREI en instg. niet conform met het AREI en instg.

L'installation est conforme au RGIE et instg. non conforme au RGIE et instg. non conforme au RGIE et instg.

De algemene differentieelschakelaar is voorzien met een losse niet het loket is. Het differentieel schakelaar is voorzien met een losse niet het loket is. Het differentieel schakelaar is voorzien met een losse niet het loket is.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, in het kader van de veiligheid van de werker, worden voorgoed de aansluitingen van de vastgestelde infractions in een veilige staat hersteld en de werker wordt geïnformeerd over de genomen maatregelen. Het herstel wordt uitgevoerd door de installateur of een andere persoon die hiervoor is bevoegd.

Conformément à l'article 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être effectués sans délai et toutes les mesures adéquates doivent être prises pour prévenir tout dommage ou accident survenant au cours de la réalisation des travaux. Les travaux de réparation doivent être effectués par le prestataire ou une autre personne habilitée à cet effet.

Hot aantal afwijkingen (zie lijst) overeenkomstig artikel 271 van het AREI moet plaats worden gemaakt met de afwijkingen. Het aantal afwijkingen moet worden gereduceerd tot het aantal afwijkingen dat toegestaan is volgens de voorschriften van het AREI. Het aantal afwijkingen moet worden gereduceerd tot het aantal afwijkingen dat toegestaan is volgens de voorschriften van het AREI.

Le nombre de non-conformités (voir liste) doit être réduit conformément à l'article 271 du RGIE. Le nombre de non-conformités doit être réduit au nombre de non-conformités autorisé par le RGIE.

werf de directeur, de inspecteur, de installateur, l'inspecteur

NOTE: a) De installateur is verantwoordelijk voor de veiligheid van de werker en de veiligheid van de installatie. b) De installateur is verantwoordelijk voor de veiligheid van de werker en de veiligheid van de installatie. c) De installateur is verantwoordelijk voor de veiligheid van de werker en de veiligheid van de installatie. d) De installateur is verantwoordelijk voor de veiligheid van de werker en de veiligheid van de installatie.