

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Ciovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VZW
Slabbaertstraat 18
3210 LUBBEEK
Tel. 016/63 47 45 - Fax 016/63 12 21

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 161/080908/04

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Aan de Waterweg 433A
3012 Wilhel

EIGENAAR: Eber Raef
Adres: Aan de Waterweg 433 3012 Wilhel

OPDRACHTGEVER: Delecken BUIBA
Adres: Gel. v. Tilbstraat 31, 3220 Habbemaal

INSTALLATEUR: _____
Adres: _____

BTW of IK: 448.991.719

EAN: _____ Eandin
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 08/09/2008 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (ABE art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (F.R. art. 231) (voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ ~~Wijziging~~ ~~Voerloopig~~ ~~Verzwarend~~ ~~overdracht eigendom~~: Type der lokalen: Winkel 2

Begin werken: Fundering ~~vóór~~ na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~vóór~~ na 1.10.81 - 1-1-83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 400/230 V Bescherming van de aansluiting max 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm² Alg. schakelaar: type 6I44

Type van de aardelektrode: lus - baren ~~pennen~~ ~~horizontale geleider~~ Schema: TT OK

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 16; RA: 10 Ohm; RI tot 6,0 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: - diff alg 40A/300mA
- details re eendraadschema + situatieschema
- nota - verlichting u afwerking
- teertellen nog niet geplaatst

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op	<u>9-9-08</u>
de aangestelde van de stroomverdelers	naam: <u>S. DOORSEN</u>
handtekening:	<u>[Handtekening]</u>

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de eéndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 08/09/2013 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

2. De installatie is niet conform.

3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door hetzelfde organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening 161 Bert Struyf

De directeur,